


Středicí upínač

kulatý

Technický pokyn:


- Umístěte středicí upínač a upněte obrobek v otvoru.
- Klínový tvar umožňuje u obrobku vysokou upínací sílu.



(Čelisti vytváří přitlak)

- ① Horizontální tlak vůči obrobku
- ② Vertikální tlak zabraňuje zdvižení obrobku


Provedení A:



neupnuto

upnuto

Provedení B:




neupnuto

upnuto

Upozornění:

Během upínání působí upínací síla bodově ke stěně otvoru.



Pro vysokou reprodukční přesnost by se měl obrobek polohovat polohovacím zařízením. Upínání se provádí středícím upínačem.

