

Software pro ukazatele polohy

Popis zboží/obrázky produktu



for electrics

Popis

Upozornění:

Programovací software umožňuje naprogramovat zobrazení polohy pomocí příslušných parametrů již před montáží. Zacházení s programem je velice snadné. Hodnoty, jako je naměřená hodnota na otáčku, poloha desetinné čárky atd. se zadávají přímo, nebo se volí prostřednictvím tlačítek. Zadání nepřipustných hodnot softwar rozpozná.

Připojovacím USB kabelem.

Výkresy

Stop	-46.6			Offset modus	Aus	Sprache	Deutsch	Reboot
				Relativmaß	Aus		Englisch	
Einbaulage	02	02	04	Betriebsmodus	Länge	Länge	0..360°	+/- 180°
Messwert / Umdr.	3600		Set	Offsetwert	0		Set	
Kommastelle	1	0	1	Reset auf Offsetwert				
Anzeigedivisor	1	1	1	Parameter in Datei schreiben				
Zählrichtung	e	i	e	Parameter aus Datei lesen				
Tastenbedienung	Direkt	D	V	Parameter aus Gerät lesen				

Přehled zboží

Objednací číslo	Název
K0411.09	Připojovací kabel USB

