

Pokrętła krzyżowe szybkomocujące

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Czarny termoplast, tulejka – stal.

Wersja:


Tulejka ocynkowana i pasywowana na niebiesko.

Wskazówka:

Pokrętła gwiazdiste szybkomocujące znajdują zastosowanie we wszystkich przyrządach, gdzie nie wymaga się dużych sił mocujących. Ten efekt uzyskuje się dzięki gwintowi jednostronnemu.


Wskazówka dotycząca planu:

X: Kołek gwintowany powinien być dłuższy kilka milimetrów od wysokości "H"



Pokrętła krzyżowe szybkocomocujące

Rysunki



Przegląd artykułów

Pokrętła krzyżowe szybkocomocujące

Nr Zamówienia	D	D1	D2	D3	H	H2
K0156.05	M5	25	10	5,2	16,6	9
K0156.06	M6	32	13,5	6,2	20,6	11
K0156.08	M8	40	13,5	8,3	24,5	13
K0156.10	M10	50	19	10,3	31,2	17
K0156.12	M12	63	19	12,7	39,3	21