


Pryzmy

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

oksydowana.

Powierzchnie przyzmatyczne (30°) i powierzchnie przylegające szlifowane.


Wskazówka:

Pryzmy są wykorzystywane jako podpory dla detali okrągłych. Dzięki swej konstrukcji umożliwiają dostosowanie do średnicy obrabianego detalu.


Przmy

Rysunki

Wykonanie lewostronne



Wykonanie prawostronne



Przegląd artykułów

Przmy

Nr Zamówienia prawy	Nr Zamówienia lewy	A	B	C	D min.	D maks.	Śruba dodatkowa
K0819.6301230	K0819.6311230	12 F7	M12	23	50	600	K0815.112055
K0819.6301630	K0819.6311630	16 F7	M16	20	50	600	K0815.116055

